



**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:
INDIRIZZO:
PROPRIETÀ:
CATEGORIA:

Scuola dell'Infanzia
Via Cavallotta SNC
Pubblico (Comune)
Istruzione

DATA E ORA SOPRALLUOGO:

30/07/2024 10.53.34

ELEMENTO	SI, ACCESSIBILE	SI, NON ACCESSIBILE	NO	NOTE	VALORE
A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI in prossimità accesso					
A1 Parcheggio in linea (6,20 x 2 m); Parcheggio a pettine (3,20 x 5 m)	x				0
A2 Collegamento marciapiede con rampa complanare	x				0
A3 Segnaletica orizzontale a norma/ben visibile/gialla	x				0
A4 Segnaletica verticale a norma/ visibile	x				0
A5 Elementi aggiuntivi - accessibilità esterno edificio		x		Mancanza di percorso per persone ipo- non vedenti.	1
B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO					
B1 ACCESSO ADEGUATO	x				0
B2 PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO E RACCORDATO	x				0
B3 Percorso accesso guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI			x		3
B4 PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO	x				0
B5 ASSENZA elementi sporgenti, fissi o mobili, dalla quota dei pavimenti	x				0
B6 ASSENZA barriere/ostacoli fissi o mobili	x				0
B7 ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >= 320 cm)	x			Accesso complanare, Rampa	0
B8 Segnaletica adeguata		x			1
B9 Segnaletica persone IPO/NON VEDENTI			x		3
B10 Zona antistante/retrostante la porta di accesso	x				0
B11 Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE BASE)	x				0
B12 Porta d'ingresso adeguata (VETRATA)	x				0
B13 Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE)			x		3
B14 CAMPANELLO/CITOFONO raggiungibile	x				0
B15 CAMPANELLO per richiesta ASSISTENZA			x	Non presente e non necessario.	0
C SPAZI E PERCORSI INTERNI					
C1 PAVIMENTAZIONE INTERNA	x				0
C2 FASCIA A PAVIMENTO			x	Non presente e non necessario.	0
C3 FRUIBILITA' PERCORSO garantita con la presenza di rampe	x				0
C4 SEGNALETICA informativa e di sicurezza	x				0
C5 SEGNALETICA persone IPO/NON VEDENTI			x		3
C6 CORRIDOI e percorsi adeguati	x				0
C7 Presenza guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali			x		3
C8 Presenza altri sistemi di ausilio per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali			x		3
C9 ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE			x		3
C10 PORTE INTERNE ADEGUATE	x				0
C11 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x				0
C12 INTERRUTTORI CON LED individuabili anche al buio			x		3
C13 SPORTELLO INFORMAZIONI		x		Banco informazioni.	2
C14 RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI	x				0
D SERVIZI IGIENICI					
D1 PORTA SERVIZIO IGIENICO		x		Mancanza di serratura anti-malore.	1
D2 PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI	x				0
D3 PRESENZA DOCCIA ACCESSIBILE			x	Non presente e non necessario.	0
D4 ACCESSORI PRESENTI E FUNZIONANTI		x		Mancanza di specchio.	1
D5 BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO/NON VEDENTI	x				0
D6 PRESENZA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	x				0
D7 SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI			x		3
E COLLEGAMENTI VERTICALI					
E1 SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			x	Non presente e non necessario.	0
E2 ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI (adeguamento)			x	Non presente e non necessario.	0
E3 ASCENSORE ACCESSORI			x	Non presente e non necessario.	0
E4 ASCENSORE PER IPO/NON VEDENTE			x	Non presente e non necessario.	0
E5 CORPO SCALA IDONEO			x	Non presente e non necessario.	0
E6 CORRIMANO NEL CORPO SCALA			x	Non presente e non necessario.	0
E7 ILLUMINAZIONE CORPO SCALA ADEGUATA			x	Non presente e non necessario.	0
E8 PARAPETTI CONFORMI ALLA NORMA			x	Non presente e non necessario.	0
E9 PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO/NON VEDENTI			x	Non presente e non necessario.	0
TOTALE:					33

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-50] Accessibilità intermedia [51-100] Accessibilità scarsa [100-150] Bassa	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa	
RILEVANZA:	Alta	1	4	Accessibilità scarsa
PRIORITÀ:	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	2	5	Accessibilità intermedia
		3	6	Accessibilità buona

E02

**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

 EDIFICIO:
 INDIRIZZO:
 PROPRIETÀ:
 CATEGORIA:

 Scuola Primaria e Secondaria
 Via Cottolengo n. 2
 Pubblico (Comune)
 Istruzione

DATA E ORA SOPRALLUOGO:

30/07/2024 15.13.48

ELEMENTO	SI, ACCESSIBILE	SI, NON ACCESSIBILE	NO	NOTE	VALORE
A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI in prossimità accesso					
A1 Parcheggio in linea (6,20 x 2 m); Parcheggio a pettine (3,20 x 5 m)	x				0
A2 Collegamento marciapiede con rampa complanare	x				0
A3 Segnaletica orizzontale a norma/ben visibile/gialla	x				0
A4 Segnaletica verticale a norma/ visibile	x				0
A5 Elementi aggiuntivi - accessibilità esterno edificio	x			Fermata mezzi pubblici, Insegna ben visibile ed accessibile, Mancanza di percorso per ipo-non vedenti.	1
B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO					
B1 ACCESSO ADEGUATO	x				0
B2 PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO E RACCORDATO	x				0
B3 Percorso accesso guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI			x		3
B4 PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO	x				0
B5 ASSENZA elementi sporgenti, fissi o mobili, dalla quota dei pavimenti	x				0
B6 ASSENZA barriere/ostacoli fissi o mobili	x				0
B7 ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)	x			Rampa	0
B8 Segnaletica adeguata	x				0
B9 Segnaletica persone IPO/NON VEDENTI			x		3
B10 Zona antistante/retrostante la porta di accesso	x				0
B11 Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE BASE)	x				0
B12 Porta d'ingresso adeguata (VETRATA)	x				0
B13 Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE)			x		3
B14 CAMPANELLO/CITOFONO raggiungibile			x	Altezza: 1,50m.	3
B15 CAMPANELLO per richiesta ASSISTENZA			x	Non presente e non necessario.	0
C SPAZI E PERCORSI INTERNI					
C1 PAVIMENTAZIONE INTERNA	x				0
C2 FASCIA A PAVIMENTO			x		3
C3 FRUIBILITA' PERCORSO garantita con la presenza di rampe	x				0
C4 SEGNALETICA informativa e di sicurezza	x				0
C5 SEGNALETICA persone IPO/NON VEDENTI			x		3
C6 CORRIDOI e percorsi adeguati	x				0
C7 Presenza guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali			x		3
C8 Presenza altri sistemi di ausilio per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali			x		3
C9 ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE	x				0
C10 PORTE INTERNE ADEGUATE		x		Con assistenza.	1
C11 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x				0
C12 INTERRUTTORI CON LED individuabili anche al buio			x		3
C13 SPORTELLI INFORMAZIONI	x			Banco informazioni.	1
C14 RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI	x				0
D SERVIZI IGIENICI					
D1 PORTA SERVIZIO IGIENICO		x		Mancanza di serratura anti-malore.	1
D2 PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI	x				0
D3 PRESENZA DOCCIA ACCESSIBILE			x	Non presente e non necessario.	0
D4 ACCESSORI PRESENTI e FUNZIONANTI		x		Mancanza di specchio. Campanello di emergenza da ripristinare.	2
D5 BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO/NON VEDENTI	x				0
D6 PRESENZA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	x				0
D7 SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI			x		3
E COLLEGAMENTI VERTICALI					
E1 SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	x				0
E2 ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI (adeguamento)	x				0
E3 ASCENSORE ACCESSORI	x				0
E4 ASCENSORE PER IPO/NON VEDENTE	x				0
E5 CORPO SCALA IDONEO	x				0
E6 CORRIMANO NEL CORPO SCALA	x				0
E7 ILLUMINAZIONE CORPO SCALA ADEGUATA	x				0
E8 PARAPETTI CONFORMI ALLA NORMA	x				0
E9 PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO/NON VEDENTI			x		3
TOTALE:					39

LIVELLO:

Accessibilità buona [0-50]

Accessibilità intermedia [51-100]

Accessibilità scarsa [100-150]

RILEVANZA:

Bassa

PRIORITÀ:

Alta

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.

Rilevanza Rilevanza

Alta Bassa

1 4

2 5

3 6

Accessibilità scarsa

Accessibilità intermedia

Accessibilità buona



**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:
INDIRIZZO:
PROPRIETÀ:
CATEGORIA:

Campo da Calcio
Via Azienda Moschetti n. 5
Pubblico (Comune)
Sport

DATA E ORA SOPRALLUOGO:

30/07/2024 12.02.21

ELEMENTO	SI, ACCESSIBILE	SI, NON ACCESSIBILE	NO	NOTE	VALORE
A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI in prossimità accesso					
A1 Parcheggio in linea (6,20 x 2 m); Parcheggio a pettine (3,20 x 5 m)	x				0
A2 Collegamento marciapiede con rampa complanare	x				0
A3 Segnaletica orizzontale a norma/ben visibile/gialla	x				0
A4 Segnaletica verticale a norma/ visibile	x				0
A5 Elementi aggiuntivi - accessibilità esterno edificio				Mancanza di percorso per persone ipo-non vedenti.	1
B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO					
B1 ACCESSO ADEGUATO	x				0
B2 PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO E RACCORDATO		x		Parzialmente.	2
B3 Percorso accesso guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI			x		3
B4 PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO		x		Parzialmente.	2
B5 ASSENZA elementi sporgenti, fissi o mobili, dalla quota dei pavimenti	x				0
B6 ASSENZA barriere/ostacoli fissi o mobili	x				0
B7 ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >= 320 cm)			x	Dislivelli non collegati.	3
B8 Segnaletica adeguata		x			1
B9 Segnaletica persone IPO/NON VEDENTI			x		3
B10 Zona antistante/retrostante la porta di accesso	x				0
B11 Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE BASE)	x				0
B12 Porta d'ingresso adeguata (VETRATA)			x	Non presente e non necessario.	0
B13 Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE)			x		3
B14 CAMPANELLO/CITOFONO raggiungibile			x		3
B15 CAMPANELLO per richiesta ASSISTENZA			x		3
C SPAZI E PERCORSI INTERNI					
C1 PAVIMENTAZIONE INTERNA	x				0
C2 FASCIA A PAVIMENTO			x		3
C3 FRUIBILITA' PERCORSO garantita con la presenza di rampe			x		3
C4 SEGNALETICA informativa e di sicurezza		x			1
C5 SEGNALETICA persone IPO/NON VEDENTI			x		3
C6 CORRIDOI e percorsi adeguati	x				0
C7 Presenza guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali			x		3
C8 Presenza altri sistemi di ausilio per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali			x		3
C9 ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE	x				0
C10 PORTE INTERNE ADEGUATE	x				0
C11 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x				0
C12 INTERRUTTORI CON LED individuabili anche al buio			x		3
C13 SPORTELLINO INFORMAZIONI			x	Non presente e non necessario.	0
C14 RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI			x		3
D SERVIZI IGIENICI					
D1 PORTA SERVIZIO IGIENICO			x		3
D2 PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI			x		3
D3 PRESENZA DOCCIA ACCESSIBILE	x				0
D4 ACCESSORI PRESENTI E FUNZIONANTI			x		3
D5 BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO/NON VEDENTI	x				0
D6 PRESENZA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA			x		3
D7 SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI			x		3
E COLLEGAMENTI VERTICALI					
E1 SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			x		3
E2 ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI (adeguamento)			x		3
E3 ASCENSORE ACCESSORI			x		3
E4 ASCENSORE PER IPO/NON VEDENTE			x		3
E5 CORPO SCALA IDONEO			x		3
E6 CORRIMANO NEL CORPO SCALA			x		3
E7 ILLUMINAZIONE CORPO SCALA ADEGUATA			x	Non presente e non necessario. Scale al esterno.	0
E8 PARAPETTI CONFORMI ALLA NORMA			x		3
E9 PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO/NON VEDENTI			x		3
TOTALE:					85

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-50] Accessibilità intermedia [51-100] Accessibilità scarsa [100-150]		
RILEVANZA:	Bassa Alta	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa
PRIORITÀ:	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	1 2 3	4 5 6
			Accessibilità scarsa Accessibilità intermedia Accessibilità buona

E04

**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

 EDIFICIO:
 INDIRIZZO:
 PROPRIETÀ:
 CATEGORIA:

 Palazzetto dello Sport
 Via Azienda Moschetti n. 5
 Pubblico (Comune)
 Sport

DATA E ORA SOPRALLUOGO:

30/07/2024 11.45.17

ELEMENTO	SI, ACCESSIBILE	SI, NON ACCESSIBILE	NO	NOTE	VALORE
A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI in prossimità accesso					
A1 Parcheggio in linea (6,20 x 2 m); Parcheggio a pettine (3,20 x 5 m)	x				0
A2 Collegamento marciapiede con rampa complanare	x				0
A3 Segnaletica orizzontale a norma/ben visibile/gialla	x				0
A4 Segnaletica verticale a norma/ visibile	x				0
A5 Elementi aggiuntivi - accessibilità esterno edificio				Mancanza di percorso per persone ipo- non vedenti.	1
B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO					
B1 ACCESSO ADEGUATO	x				0
B2 PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO E RACCORDATO	x			Pendenza naturale del terreno.	1
B3 Percorso accesso guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI			x		3
B4 PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO	x				0
B5 ASSENZA elementi sporgenti, fissi o mobili, dalla quota dei pavimenti		x		Griglie e luci a pavimento.	1
B6 ASSENZA barriere/ostacoli fissi o mobili	x				0
B7 ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >= 320 cm)	x			Rampa	0
B8 Segnaletica adeguata	x				0
B9 Segnaletica persone IPO/NON VEDENTI			x		3
B10 Zona antistante/retrostante la porta di accesso	x				0
B11 Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE BASE)	x				0
B12 Porta d'ingresso adeguata (VETRATA)	x				0
B13 Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE)			x		3
B14 CAMPANELLO/CITOFONO raggiungibile	x				0
B15 CAMPANELLO per richiesta ASSISTENZA			x		3
C SPAZI E PERCORSI INTERNI					
C1 PAVIMENTAZIONE INTERNA	x				0
C2 FASCIA A PAVIMENTO			x		3
C3 FRUIBILITA' PERCORSO garantita con la presenza di rampe			x		3
C4 SEGNALETICA informativa e di sicurezza	x				0
C5 SEGNALETICA persone IPO/NON VEDENTI			x		3
C6 CORRIDOI e percorsi adeguati	x				0
C7 Presenza guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali			x		3
C8 Presenza altri sistemi di ausilio per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali			x		3
C9 ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE	x				0
C10 PORTE INTERNE ADEGUATE	x				0
C11 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x				0
C12 INTERRUTTORI CON LED individuabili anche al buio	x				0
C13 SPORTELLO INFORMAZIONI		x		Altezza: 1,35m.	2
C14 RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI	x				0
D SERVIZI IGIENICI					
D1 PORTA SERVIZIO IGIENICO		x		Mancanza di serratura anti-malore.	1
D2 PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI	x				0
D3 PRESENZA DOCCIA ACCESSIBILE		x		Larghezza: 0,70m.	1
D4 ACCESSORI PRESENTI E FUNZIONANTI		x		Mancanza di specchio.	1
D5 BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO/NON VEDENTI			x	Ostacoli e porte chiuse a chiave.	2
D6 PRESENZA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA			x		3
D7 SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI			x		3
E COLLEGAMENTI VERTICALI					
E1 SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			x	Non presente e non necessario. Diversi livelli con accessi indipendenti.	0
E2 ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI (adeguamento)			x	Non presente e non necessario. Diversi livelli con accessi indipendenti.	0
E3 ASCENSORE ACCESSORI			x	Non presente e non necessario. Diversi livelli con accessi indipendenti.	0
E4 ASCENSORE PER IPO/NON VEDEnte			x	Non presente e non necessario. Diversi livelli con accessi indipendenti.	0
E5 CORPO SCALA IDONEO	x				0
E6 CORRIMANO NEL CORPO SCALA	x				0
E7 ILLUMINAZIONE CORPO SCALA ADEGUATA	x				0
E8 PARAPETTI CONFORMI ALLA NORMA	x				0
E9 PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO/NON VEDENTI			x		3
TOTALE:					46

LIVELLO:

Accessibilità buona [0-50]

Accessibilità intermedia [51-100]

Accessibilità scarsa [100-150]

RILEVANZA:

Bassa

Alta

PRIORITÀ:

 Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla
 relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza
 dell'edificio.

Rilevanza

Alta

Bassa

1	4	Accessibilità scarsa
2	5	Accessibilità intermedia
3	6	Accessibilità buona



**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:
INDIRIZZO:
PROPRIETÀ:
CATEGORIA:

Cinema Comunale
Via Cavallotta SNC
Pubblico (Comune)
Cultura

DATA E ORA SOPRALLUOGO:

30/07/2024 10.38.04

ELEMENTO	SI, ACCESSIBILE	SI, NON ACCESSIBILE	NO	NOTE	VALORE
A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI in prossimità accesso					
A1 Parcheggio in linea (6,20 x 2 m); Parcheggio a pettine (3,20 x 5 m)	x				0
A2 Collegamento marciapiede con rampa complanare	x				0
A3 Segnaletica orizzontale a norma/ben visibile/gialla	x				0
A4 Segnaletica verticale a norma/ visibile	x				0
A5 Elementi aggiuntivi - accessibilità esterno edificio	x			Mancanza di percorso per persone ipo-non vedenti.	1
B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO					
B1 ACCESSO ADEGUATO	x				0
B2 PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO E RACCORDATO			x	Dislivello: 0,15m.	3
B3 Percorso accesso guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI			x		3
B4 PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO	x				0
B5 ASSENZA elementi sporgenti, fissi o mobili, dalla quota dei pavimenti	x				0
B6 ASSENZA barriere/ostacoli fissi o mobili	x				0
B7 ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >= 320 cm)			x	Non presente e non necessario.	0
B8 Segnaletica adeguata			x		3
B9 Segnaletica persone IPO/NON VEDENTI			x		3
B10 Zona antistante/retrostante la porta di accesso			x	Non complanare.	3
B11 Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE BASE)		x		Con assistenza.	1
B12 Porta d'ingresso adeguata (VETRATA)			x	Non presente e non necessario.	0
B13 Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE)			x		3
B14 CAMPANELLO/CITOFONO raggiungibile			x	Non presente e non necessario.	0
B15 CAMPANELLO per richiesta ASSISTENZA			x		3
C SPAZI E PERCORSI INTERNI					
C1 PAVIMENTAZIONE INTERNA	x				0
C2 FASCIA A PAVIMENTO			x		3
C3 FRUIBILITA' PERCORSO garantita con la presenza di rampe			x	Dislivello: 0,20m.	3
C4 SEGNALETICA informativa e di sicurezza	x				0
C5 SEGNALETICA persone IPO/NON VEDENTI			x		3
C6 CORRIDOI e percorsi adeguati	x				0
C7 Presenza guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali			x		3
C8 Presenza altri sistemi di ausilio per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali			x		3
C9 ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE	x				0
C10 PORTE INTERNE ADEGUATE	x				0
C11 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x				0
C12 INTERRUTTORI CON LED individuabili anche al buio			x		3
C13 SPORTELLO INFORMAZIONI			x	Biglietteria: 1,20m.	3
C14 RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI	x				0
D SERVIZI IGIENICI					
D1 PORTA SERVIZIO IGIENICO		x		Mancanza di serratura anti-malore.	1
D2 PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI	x				0
D3 PRESENZA DOCCIA ACCESSIBILE			x	Non presente e non necessario.	0
D4 ACCESSORI PRESENTI E FUNZIONANTI		x		Mancanza di specchio.	1
D5 BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO/NON VEDENTI			x		3
D6 PRESENZA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	x				0
D7 SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI			x		3
E COLLEGAMENTI VERTICALI					
E1 SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	x			Servoscala.	0
E2 ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI (adeguamento)			x	Non presente e non necessario.	0
E3 ASCENSORE ACCESSORI	x			Non presente e non necessario.	0
E4 ASCENSORE PER IPO/NON VEDENTE			x	Non presente e non necessario.	0
E5 CORPO SCALA IDONEO		x		Mancanza di fasce antiscivolo.	1
E6 CORRIMANO NEL CORPO SCALA	x				0
E7 ILLUMINAZIONE CORPO SCALA ADEGUATA	x				0
E8 PARAPETTI CONFORMI ALLA NORMA			x	Non presente e non necessario.	0
E9 PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO/NON VEDENTI			x		3
TOTALE:					56

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-50] Accessibilità intermedia [51-100] Accessibilità scarsa [100-150]		
RILEVANZA:	Bassa	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa
PRIORITÀ:	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	1	4
		2	5
		3	6
			Accessibilità scarsa
			Accessibilità intermedia
			Accessibilità buona



**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:
INDIRIZZO:
PROPRIETÀ:
CATEGORIA:

Palazzo Municipale
Piazza Garibaldi n. 11
Pubblico (Comune)
Servizi pubblici

DATA E ORA SOPRALLUOGO:

30/07/2024 10.16.41

ELEMENTO	SI, ACCESSIBILE	SI, NON ACCESSIBILE	NO	NOTE	VALORE
A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI in prossimità accesso					
A1 Parcheggio in linea (6,20 x 2 m); Parcheggio a pettine (3,20 x 5 m)	x				0
A2 Collegamento marciapiede con rampa complanare	x			Pendenza naturale del terreno fino ad accesso carrabile.	1
A3 Segnaletica orizzontale a norma/ben visibile/gialla	x				0
A4 Segnaletica verticale a norma/ visibile	x				0
A5 Elementi aggiuntivi - accessibilità esterno edificio	x			Fermata mezzi pubblici, Insegna ben visibile ed accessibile, Mancanza di segnaletica per persone ipo-non vedenti.	1
B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO					
B1 ACCESSO ADEGUATO	x				0
B2 PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO E RACCORDATO		x		Pendenza naturale del terreno.	1
B3 Percorso accesso guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI			x		3
B4 PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO			x	Percorso verso bagno non pavimentato.	2
B5 ASSENZA elementi sporgenti, fissi o mobili, dalla quota dei pavimenti	x				0
B6 ASSENZA barriere/ostacoli fissi o mobili		x		Arredo per attività commerciali.	1
B7 ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)	x			Accesso complanare	0
B8 Segnaletica adeguata	x				0
B9 Segnaletica persone IPO/NON VEDENTI			x		3
B10 Zona antistante/retrostante la porta di accesso	x				0
B11 Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE BASE)	x				0
B12 Porta d'ingresso adeguata (VETRATA)			x	Non presente e non necessario.	0
B13 Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE)			x		3
B14 CAMPANELLO/CITOFONO raggiungibile			x		3
B15 CAMPANELLO per richiesta ASSISTENZA			x		3
C SPAZI E PERCORSI INTERNI					
C1 PAVIMENTAZIONE INTERNA	x				0
C2 FASCIA A PAVIMENTO			x		3
C3 FRUIBILITA' PERCORSO garantita con la presenza di rampe		x		Pendenza non adeguata.	2
C4 SEGNALETICA informativa e di sicurezza		x		Posizionamento non adeguato.	1
C5 SEGNALETICA persone IPO/NON VEDENTI			x		3
C6 CORRIDOI e percorsi adeguati	x				0
C7 Presenza guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali			x		3
C8 Presenza altri sistemi di ausilio per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali			x		3
C9 ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE			x		3
C10 PORTE INTERNE ADEGUATE		x		Con assistenza.	1
C11 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			Illuminazione naturale adeguata da ballatoio.	0
C12 INTERRUTTORI CON LED individuabili anche al buio			x		3
C13 SPORTELLI INFORMAZIONI			x		3
C14 RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI	x				0
D SERVIZI IGIENICI					
D1 PORTA SERVIZIO IGIENICO	x				0
D2 PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI	x				0
D3 PRESENZA DOCCIA ACCESSIBILE			x	Non presente e non necessario.	0
D4 ACCESSORI PRESENTI E FUNZIONANTI		x		Mancanza di specchio.	1
D5 BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO/NON VEDENTI		x		Ostacoli.	1
D6 PRESENZA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	x				0
D7 SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI			x		3
E COLLEGAMENTI VERTICALI					
E1 SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	x				0
E2 ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI (adeguamento)	x				0
E3 ASCENSORE ACCESSORI	x				0
E4 ASCENSORE PER IPO/NON VEDENTE	x				0
E5 CORPO SCALA IDONEO	x				0
E6 CORRIMANO NEL CORPO SCALA	x				0
E7 ILLUMINAZIONE CORPO SCALA ADEGUATA	x			Illuminazione naturale adeguata da ballatoio.	0
E8 PARAPETTI CONFORMI ALLA NORMA	x				0
E9 PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO/NON VEDENTI			x		3
TOTALE:					54

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-50] Accessibilità intermedia [51-100] Accessibilità scarsa [100-150]	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa	Accessibilità scarsa
RILEVANZA:	Bassa Alta	1	4	Accessibilità intermedia
PRIORITÀ:	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	2	5	Accessibilità buona
		3	6	



**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:
INDIRIZZO:
PROPRIETÀ:
CATEGORIA:

Ex-Centro Sociale
Via Bianco n. 2
Pubblico (Comune)
Servizi pubblici

DATA E ORA SOPRALLUOGO:

30/07/2024 11.13.18

ELEMENTO	SI, ACCESSIBILE	SI, NON ACCESSIBILE	NO	NOTE	VALORE
A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI in prossimità accesso					
A1 Parcheggio in linea (6,20 x 2 m); Parcheggio a pettine (3,20 x 5 m)	x				0
A2 Collegamento marciapiede con rampa complanare	x				0
A3 Segnaletica orizzontale a norma/ben visibile/gialla	x				0
A4 Segnaletica verticale a norma/ visibile	x				0
A5 Elementi aggiuntivi - accessibilità esterno edificio		x		Mancanza di percorso per persone ipo-non vedenti.	1
B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO					
B1 ACCESSO ADEGUATO	x			Con assistenza.	1
B2 PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO E RACCORDATO			x	Dislivello: 0,15m.	3
B3 Percorso accesso guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI			x		3
B4 PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO	x				0
B5 ASSENZA elementi sporgenti, fissi o mobili, dalla quota dei pavimenti	x				0
B6 ASSENZA barriere/ostacoli fissi o mobili	x				0
B7 ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >= 320 cm)			x	Non presente e non necessario.	0
B8 Segnaletica adeguata	x				0
B9 Segnaletica persone IPO/NON VEDENTI			x		3
B10 Zona antistante/retrostante la porta di accesso	x				0
B11 Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE BASE)	x			Con assistenza.	1
B12 Porta d'ingresso adeguata (VETRATA)			x	Non presente e non necessario.	0
B13 Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE)			x		3
B14 CAMPANELLO/CITOFONO raggiungibile			x		3
B15 CAMPANELLO per richiesta ASSISTENZA			x		3
C SPAZI E PERCORSI INTERNI					
C1 PAVIMENTAZIONE INTERNA	x				0
C2 FASCIA A PAVIMENTO			x		3
C3 FRUIBILITA' PERCORSO garantita con la presenza di rampe			x		3
C4 SEGNALETICA informativa e di sicurezza	x				0
C5 SEGNALETICA persone IPO/NON VEDENTI			x		3
C6 CORRIDOI e percorsi adeguati	x				0
C7 Presenza guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali			x		3
C8 Presenza altri sistemi di ausilio per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali			x		3
C9 ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE			x		3
C10 PORTE INTERNE ADEGUATE	x				0
C11 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x				0
C12 INTERRUTTORI CON LED individuabili anche al buio			x		3
C13 SPORTELLI INFORMAZIONI			x	Non presente e non necessario.	0
C14 RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI	x				0
D SERVIZI IGIENICI					
D1 PORTA SERVIZIO IGIENICO		x		Mancanza di serratura anti-malore.	1
D2 PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		x			1
D3 PRESENZA DOCCIA ACCESSIBILE			x	Non presente e non necessario.	0
D4 ACCESSORI PRESENTI E FUNZIONANTI		x		Mancanza di specchio.	1
D5 BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO/NON VEDENTI		x		Ostacoli.	1
D6 PRESENZA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	x				0
D7 SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI			x		3
E COLLEGAMENTI VERTICALI					
E1 SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			x		3
E2 ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI (adeguamento)			x		3
E3 ASCENSORE ACCESSORI			x		3
E4 ASCENSORE PER IPO/NON VEDENTE			x		3
E5 CORPO SCALA IDONEO		x		Mancanza di fasce antiscivolo.	1
E6 CORRIMANO NEL CORPO SCALA		x		Altezza: 0,80m.	1
E7 ILLUMINAZIONE CORPO SCALA ADEGUATA	x				0
E8 PARAPETTI CONFORMI ALLA NORMA		x		Altezza: 0,90m.	1
E9 PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO/NON VEDENTI			x		3
TOTALE:					67

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-50]			
	Accessibilità intermedia [51-100]			
	Accessibilità scarsa [100-150]			
RILEVANZA:	Bassa		Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa
	Alta			
PRIORITÀ:	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.		1	4
			2	5
			3	6
				Accessibilità scarsa
				Accessibilità intermedia
				Accessibilità buona

E08**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:
INDIRIZZO:
PROPRIETÀ:
CATEGORIA:Casa di Riposo 'Don Uberti'
Via Ospedale n. 1
Pubblico (Comune)
Sanità

DATA E ORA SOPRALLUOGO:

30/07/2024 12.42.09

ELEMENTO	SI, ACCESSIBILE	SI, NON ACCESSIBILE	NO	NOTE	VALORE
A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI in prossimità accesso					
A1 Parcheggio in linea (6,20 x 2 m); Parcheggio a pettine (3,20 x 5 m)	x				0
A2 Collegamento marciapiede con rampa complanare	x				1
A3 Segnaletica orizzontale a norma/ben visibile/gialla			x		3
A4 Segnaletica verticale a norma/ visibile	x				0
A5 Elementi aggiuntivi - accessibilità esterno edificio		x		Insegna ben visibile ed accessibile, Presenza ingresso separato per disabili motori, Mancanza di percorso per persone ipo-non vedenti.	1
B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO					
B1 ACCESSO ADEGUATO	x				0
B2 PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO E RACCORDATO	x				0
B3 Percorso accesso guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI			x		3
B4 PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO	x				0
B5 ASSENZA elementi sporgenti, fissi o mobili, dalla quota dei pavimenti	x				0
B6 ASSENZA barriere/ostacoli fissi o mobili	x				0
B7 ACC. RAMPa (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)	x			Rampa	0
B8 Segnaletica adeguata	x				0
B9 Segnaletica persone IPO/NON VEDENTI			x		3
B10 Zona antistante/retrostante la porta di accesso	x				0
B11 Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE BASE)	x				0
B12 Porta d'ingresso adeguata (VETRATA)	x				0
B13 Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE)			x		3
B14 CAMPANELLO/CITOFONO raggiungibile	x				0
B15 CAMPANELLO per richiesta ASSISTENZA			x	Non presente e non necessario.	0
C SPAZI E PERCORSI INTERNI					
C1 PAVIMENTAZIONE INTERNA	x				0
C2 FASCIA A PAVIMENTO			x		3
C3 FRUIBILITA' PERCORSO garantita con la presenza di rampe	x				0
C4 SEGNALETICA informativa e di sicurezza	x				0
C5 SEGNALETICA persone IPO/NON VEDENTI			x		3
C6 CORRIDOI e percorsi adeguati	x				0
C7 Presenza guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali			x		3
C8 Presenza altri sistemi di ausilio per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali			x		3
C9 ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE			x		3
C10 PORTE INTERNE ADEGUATE	x				0
C11 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x				0
C12 INTERRUTTORI CON LED individuabili anche al buio			x		3
C13 SPORTELLI INFORMAZIONI			x		3
C14 RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI	x				0
D SERVIZI IGIENICI					
D1 PORTA SERVIZIO IGIENICO		x		Mancanza di serratura anti-malore.	1
D2 PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI	x				0
D3 PRESENZA DOCCIA ACCESSIBILE			x	Non presente e non necessario.	0
D4 ACCESSORI PRESENTI E FUNZIONANTI		x		Mancanza di specchio e maniglioni.	2
D5 BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO/NON VEDENTI	x				0
D6 PRESENZA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	x				0
D7 SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI			x		3
E COLLEGAMENTI VERTICALI					
E1 SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	x				0
E2 ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI (adeguamento)	x				0
E3 ASCENSORE ACCESSORI	x				0
E4 ASCENSORE PER IPO/NON VEDENTE			x		3
E5 CORPO SCALA IDONEO	x				0
E6 CORRIMANO NEL CORPO SCALA	x				0
E7 ILLUMINAZIONE CORPO SCALA ADEGUATA	x				0
E8 PARAPETTI CONFORMI ALLA NORMA	x				0
E9 PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO/NON VEDENTI			x		3
TOTALE:					47

LIVELLO: **Accessibilità buona [0-50]**
Accessibilità intermedia [51-100]
Accessibilità scarsa [100-150]

RILEVANZA: **Alta**

PRIORITÀ: Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.

Rilevanza	Rilevanza	
Alta	Bassa	
1	4	Accessibilità scarsa
2	5	Accessibilità intermedia
3	6	Accessibilità buona



**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:
INDIRIZZO:
PROPRIETÀ:
CATEGORIA:

Fabbricato Piazza Stazione
Piazza Stazione n. 6
Pubblico (Comune)
Servizi pubblici

DATA E ORA SOPRALLUOGO:

30/07/2024 15.39.32

ELEMENTO	SI, ACCESSIBILE	SI, NON ACCESSIBILE	NO	NOTE	VALORE
A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI in prossimità accesso					
A1 Parcheggio in linea (6,20 x 2 m); Parcheggio a pettine (3,20 x 5 m)	x				0
A2 Collegamento marciapiede con rampa complanare	x				0
A3 Segnaletica orizzontale a norma/ben visibile/gialla	x				0
A4 Segnaletica verticale a norma/ visibile			x		3
A5 Elementi aggiuntivi - accessibilità esterno edificio	x			Fermata mezzi pubblici, Insegna ben visibile ed accessibile	2
B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO					
B1 ACCESSO ADEGUATO		x		Con assistenza.	1
B2 PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO E RACCORDATO			x	Dislivello: 0,15m.	3
B3 Percorso accesso guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI			x		3
B4 PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO		x		Eterogenea.	1
B5 ASSENZA elementi sporgenti, fissi o mobili, dalla quota dei pavimenti		x		Zerbino.	1
B6 ASSENZA barriere/ostacoli fissi o mobili	x				0
B7 ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)			x	Non presente e non necessario.	0
B8 Segnaletica adeguata	x				0
B9 Segnaletica persone IPO/NON VEDENTI			x		3
B10 Zona antistante/retrostante la porta di accesso		x		Non complanare.	2
B11 Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE BASE)	x				0
B12 Porta d'ingresso adeguata (VETRATA)			x	Non presente e non necessario.	0
B13 Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE)			x		3
B14 CAMPANELLO/CITOFONO raggiungibile	x				0
B15 CAMPANELLO per richiesta ASSISTENZA	x				0
C SPAZI E PERCORSI INTERNI					
C1 PAVIMENTAZIONE INTERNA	x				0
C2 FASCIA A PAVIMENTO			x	Non presente e non necessario.	0
C3 FRUIBILITA' PERCORSO garantita con la presenza di rampe	x				0
C4 SEGNALETICA informativa e di sicurezza			x		3
C5 SEGNALETICA persone IPO/NON VEDENTI			x		3
C6 CORRIDOI e percorsi adeguati	x				0
C7 Presenza guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali			x		3
C8 Presenza altri sistemi di ausilio per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali			x		3
C9 ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE	x				0
C10 PORTE INTERNE ADEGUATE	x				0
C11 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x				0
C12 INTERRUTTORI CON LED individuabili anche al buio			x		3
C13 SPORTELLINO INFORMAZIONI			x	Non presente e non necessario.	0
C14 RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI	x				0
D SERVIZI IGIENICI					
D1 PORTA SERVIZIO IGIENICO		x		Apertura verso l'interno. Mancanza di serratura anti-malore.	2
D2 PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI	x				0
D3 PRESENZA DOCCIA ACCESSIBILE	x				0
D4 ACCESSORI PRESENTI E FUNZIONANTI		x		Mancanza di specchio.	1
D5 BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO/NON VEDENTI		x		Ostacoli.	1
D6 PRESENZA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA			x		3
D7 SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI			x		3
E COLLEGAMENTI VERTICALI					
E1 SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			x		3
E2 ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI (adeguamento)			x		3
E3 ASCENSORE ACCESSORI			x		3
E4 ASCENSORE PER IPO/NON VEDENTE			x		3
E5 CORPO SCALA IDONEO		x		Mancanza di fasce antiscivolo.	1
E6 CORRIMANO NEL CORPO SCALA	x				0
E7 ILLUMINAZIONE CORPO SCALA ADEGUATA		x			1
E8 PARAPETTI CONFORMI ALLA NORMA	x				0
E9 PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO/NON VEDENTI			x		3
TOTALE:					64

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-50] Accessibilità intermedia [51-100] Accessibilità scarsa [100-150]		
RILEVANZA:	Bassa Alta	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa
PRIORITÀ:	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	1 2 3	4 5 6
			Accessibilità scarsa Accessibilità intermedia Accessibilità buona



**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:
INDIRIZZO:
PROPRIETÀ:
CATEGORIA:

Ex-Officina Ferroviaria
Via Assarti n. 4
Pubblico (Comune)
Cultura

DATA E ORA SOPRALLUOGO:

30/07/2024 15.54.11

ELEMENTO	SI, ACCESSIBILE	SI, NON ACCESSIBILE	NO	NOTE	VALORE
A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI in prossimità accesso					
A1 Parcheggio in linea (6,20 x 2 m); Parcheggio a pettine (3,20 x 5 m)	x				0
A2 Collegamento marciapiede con rampa complanare	x				0
A3 Segnaletica orizzontale a norma/ben visibile/gialla	x				0
A4 Segnaletica verticale a norma/ visibile	x				0
A5 Elementi aggiuntivi - accessibilità esterno edificio	x			Fermata mezzi pubblici, Elementi di seduta esterni e altri arredi, Mancanza di insegna ben visibile ed accessibile.	1
B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO					
B1 ACCESSO ADEGUATO	x				0
B2 PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO E RACCORDATO	x				0
B3 Percorso accesso guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI			x		3
B4 PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO		x		Eterogenea.	1
B5 ASSENZA elementi sporgenti, fissi o mobili, dalla quota dei pavimenti	x				0
B6 ASSENZA barriere/ostacoli fissi o mobili	x				0
B7 ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)	x			Accesso complanare	0
B8 Segnaletica adeguata			x		3
B9 Segnaletica persone IPO/NON VEDENTI			x		3
B10 Zona antistante/retrostante la porta di accesso	x				0
B11 Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE BASE)	x				0
B12 Porta d'ingresso adeguata (VETRATA)			x	Non presente e non necessario.	0
B13 Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE)			x		3
B14 CAMPANELLO/CITOFONO raggiungibile			x	Non presente e non necessario	0
B15 CAMPANELLO per richiesta ASSISTENZA			x	Non presente e non necessario	0
C SPAZI E PERCORSI INTERNI					
C1 PAVIMENTAZIONE INTERNA	x				0
C2 FASCIA A PAVIMENTO			x	Non presente e non necessario.	0
C3 FRUIBILITA' PERCORSO garantita con la presenza di rampe	x				0
C4 SEGNALETICA informativa e di sicurezza			x		3
C5 SEGNALETICA persone IPO/NON VEDENTI			x		3
C6 CORRIDOI e percorsi adeguati	x				0
C7 Presenza guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali			x		3
C8 Presenza altri sistemi di ausilio per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali			x		3
C9 ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE	x				0
C10 PORTE INTERNE ADEGUATE	x				0
C11 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x				0
C12 INTERRUTTORI CON LED individuabili anche al buio			x		3
C13 SPORTELLI INFORMAZIONI			x	Non presente e non necessario.	0
C14 RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI			x		3
D SERVIZI IGIENICI					
D1 PORTA SERVIZIO IGIENICO		x		Mancanza di serratura anti-malore.	1
D2 PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI	x				0
D3 PRESENZA DOCCIA ACCESSIBILE			x	Non presente e non necessario.	0
D4 ACCESSORI PRESENTI E FUNZIONANTI		x		Mancanza di specchio.	1
D5 BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO/NON VEDENTI	x				0
D6 PRESENZA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	x				0
D7 SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI			x		3
E COLLEGAMENTI VERTICALI					
E1 SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	x				0
E2 ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI (adeguamento)	x				0
E3 ASCENSORE ACCESSORI	x				0
E4 ASCENSORE PER IPO/NON VEDENTE	x				0
E5 CORPO SCALA IDONEO		x		Larghezza: 0,85m.	1
E6 CORRIMANO NEL CORPO SCALA	x				0
E7 ILLUMINAZIONE CORPO SCALA ADEGUATA	x				0
E8 PARAPETTI CONFORMI ALLA NORMA	x				0
E9 PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO/NON VEDENTI			x		3
TOTALE:					41

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-50] Accessibilità intermedia [51-100] Accessibilità scarsa [100-150]	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa
RILEVANZA:	Bassa	1	4
PRIORITÀ:	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	2	5
		3	6
			Accessibilità scarsa
			Accessibilità intermedia
			Accessibilità buona

E11

**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

 EDIFICIO:
 INDIRIZZO:
 PROPRIETÀ:
 CATEGORIA:

 Ala Mercatale
 Piazza Garibaldi SNC
 Pubblico (Comune)
 Servizi pubblici

DATA E ORA SOPRALLUOGO:

10/08/2024 15.44.20

ELEMENTO	SI, ACCESSIBILE	SI, NON ACCESSIBILE	NO	NOTE	VALORE
A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI in prossimità accesso					
A1 Parcheggio in linea (6,20 x 2 m); Parcheggio a pettine (3,20 x 5 m)	x				0
A2 Collegamento marciapiede con rampa complanare	x				0
A3 Segnaletica orizzontale a norma/ben visibile/gialla	x				0
A4 Segnaletica verticale a norma/ visibile	x				0
A5 Elementi aggiuntivi - accessibilità esterno edificio	x			Fermata mezzi pubblici, Insegna ben visibile ed accessibile, Mancanza di segnaletica per persone ipo-non vedenti.	1
B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO					
B1 ACCESSO ADEGUATO	x				0
B2 PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO E RACCORDATO		x		Cattivo stato di manutenzione.	1
B3 Percorso accesso guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI			x		3
B4 PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO	x				0
B5 ASSENZA elementi sporgenti, fissi o mobili, dalla quota dei pavimenti	x				1
B6 ASSENZA barriere/ostacoli fissi o mobili	x				0
B7 ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)	x			Accesso complanare	0
B8 Segnaletica adeguata	x				0
B9 Segnaletica persone IPO/NON VEDENTI			x		3
B10 Zona antistante/retrostante la porta di accesso	x				0
B11 Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE BASE)			x	Non presente e non necessario.	0
B12 Porta d'ingresso adeguata (VETRATA)			x	Non presente e non necessario.	0
B13 Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE)			x	Non presente e non necessario.	0
B14 CAMPANELLO/CITOFONO raggiungibile			x	Non presente e non necessario.	0
B15 CAMPANELLO per richiesta ASSISTENZA			x	Non presente e non necessario.	0
C SPAZI E PERCORSI INTERNI					
C1 PAVIMENTAZIONE INTERNA		x		Eterogenea.	1
C2 FASCIA A PAVIMENTO			x		3
C3 FRUIBILITA' PERCORSO garantita con la presenza di rampe	x				0
C4 SEGNALETICA informativa e di sicurezza			x	Non presente e non necessario.	0
C5 SEGNALETICA persone IPO/NON VEDENTI			x		3
C6 CORRIDOI e percorsi adeguati	x				0
C7 Presenza guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali			x		3
C8 Presenza altri sistemi di ausilio per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali			x		3
C9 ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE	x				0
C10 PORTE INTERNE ADEGUATE			x	Non presente e non necessario.	0
C11 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x				0
C12 INTERRUTTORI CON LED individuabili anche al buio			x	Non presente e non necessario.	0
C13 SPORTELLI INFORMAZIONI			x	Non presente e non necessario.	0
C14 RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI			x	Non presente e non necessario.	0
D SERVIZI IGIENICI					
D1 PORTA SERVIZIO IGIENICO	x			Servizi presenti al Palazzo Comunale.	0
D2 PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI	x			Servizi presenti al Palazzo Comunale.	0
D3 PRESENZA DOCCIA ACCESSIBILE			x	Non presente e non necessario.	0
D4 ACCESSORI PRESENTI E FUNZIONANTI		x		Mancanza di specchio. Servizi presenti al Palazzo Comunale.	1
D5 BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO/NON VEDENTI	x			Servizi presenti al Palazzo Comunale.	0
D6 PRESENZA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	x			Servizi presenti al Palazzo Comunale.	0
D7 SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI			x	Servizi presenti al Palazzo Comunale.	3
E COLLEGAMENTI VERTICALI					
E1 SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			x	Non presente e non necessario.	0
E2 ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI (adeguamento)			x	Non presente e non necessario.	0
E3 ASCENSORE ACCESSORI			x	Non presente e non necessario.	0
E4 ASCENSORE PER IPO/NON VEDENTE			x	Non presente e non necessario.	0
E5 CORPO SCALA IDONEO			x	Non presente e non necessario.	0
E6 CORRIMANO NEL CORPO SCALA			x	Non presente e non necessario.	0
E7 ILLUMINAZIONE CORPO SCALA ADEGUATA			x	Non presente e non necessario.	0
E8 PARAPETTI CONFORMI ALLA NORMA			x	Non presente e non necessario.	0
E9 PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO/NON VEDENTI			x	Non presente e non necessario.	0
TOTALE:					26

LIVELLO: **Accessibilità buona [0-50]**
 Accessibilità intermedia [51-100]
 Accessibilità scarsa [100-150]

RILEVANZA: **Alta**
 Bassa

PRIORITÀ: Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.

Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa	
1	4	Accessibilità scarsa
2	5	Accessibilità intermedia
3	6	Accessibilità buona



**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:
INDIRIZZO:
PROPRIETÀ:
CATEGORIA:

Biblioteca Comunale
Via Monviso n. 1
Pubblico (Comune)
Cultura

DATA E ORA SOPRALLUOGO:

30/07/2024 15.24.27

ELEMENTO	SI, ACCESSIBILE	SI, NON ACCESSIBILE	NO	NOTE	VALORE
A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI in prossimità accesso					
A1 Parcheggio in linea (6,20 x 2 m); Parcheggio a pettine (3,20 x 5 m)	x				0
A2 Collegamento marciapiede con rampa complanare	x				0
A3 Segnaletica orizzontale a norma/ben visibile/gialla	x				0
A4 Segnaletica verticale a norma/ visibile	x				0
A5 Elementi aggiuntivi - accessibilità esterno edificio	x			Fermata mezzi pubblici, Insegna ben visibile ed accessibile, Mancanza di segnaletica per persone ipo-non vedenti.	1
B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO					
B1 ACCESSO ADEGUATO	x				0
B2 PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO E RACCORDATO		x		Dislivello: 0,05m.	2
B3 Percorso accesso guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI			x		3
B4 PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO	x				0
B5 ASSENZA elementi sporgenti, fissi o mobili, dalla quota dei pavimenti	x				0
B6 ASSENZA barriere/ostacoli fissi o mobili	x				0
B7 ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)			x	Non presente e non necessario.	0
B8 Segnaletica adeguata	x				0
B9 Segnaletica persone IPO/NON VEDENTI			x		3
B10 Zona antistante/retrostante la porta di accesso	x				0
B11 Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE BASE)	x				0
B12 Porta d'ingresso adeguata (VETRATA)	x				0
B13 Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE)			x		3
B14 CAMPANELLO/CITOFONO raggiungibile		x		Altezza: 1,50m.	1
B15 CAMPANELLO per richiesta ASSISTENZA			x	Non presente e non necessario.	0
C SPAZI E PERCORSI INTERNI					
C1 PAVIMENTAZIONE INTERNA	x				0
C2 FASCIA A PAVIMENTO			x		3
C3 FRUIBILITA' PERCORSO garantita con la presenza di rampe	x				0
C4 SEGNALETICA informativa e di sicurezza	x				0
C5 SEGNALETICA persone IPO/NON VEDENTI			x		3
C6 CORRIDOI e percorsi adeguati	x				0
C7 Presenza guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali			x		3
C8 Presenza altri sistemi di ausilio per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali			x		3
C9 ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE	x				0
C10 PORTE INTERNE ADEGUATE	x				0
C11 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x				0
C12 INTERRUTTORI CON LED individuabili anche al buio			x		3
C13 SPORTELLO INFORMAZIONI	x				0
C14 RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI	x				0
D SERVIZI IGIENICI					
D1 PORTA SERVIZIO IGIENICO	x				0
D2 PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI	x				0
D3 PRESENZA DOCCIA ACCESSIBILE			x	Non presente e non necessario.	0
D4 ACCESSORI PRESENTI E FUNZIONANTI		x		Mancanza di specchio.	1
D5 BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO/NON VEDENTI	x				0
D6 PRESENZA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	x				0
D7 SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI			x		3
E COLLEGAMENTI VERTICALI					
E1 SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	x				0
E2 ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI (adeguamento)	x				0
E3 ASCENSORE ACCESSORI	x				0
E4 ASCENSORE PER IPO/NON VEDENTE	x				0
E5 CORPO SCALA IDONEO		x		Mancanza di fasce antiscivolo.	1
E6 CORRIMANO NEL CORPO SCALA	x				0
E7 ILLUMINAZIONE CORPO SCALA ADEGUATA	x				0
E8 PARAPETTI CONFORMI ALLA NORMA	x				0
E9 PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO/NON VEDENTI			x		3
TOTALE:					36

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-50] Accessibilità intermedia [51-100] Accessibilità scarsa [100-150]	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa	
RILEVANZA:	Bassa	1	4	Accessibilità scarsa
PRIORITÀ:	Alta Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	2	5	Accessibilità intermedia
		3	6	Accessibilità buona

**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO: Scuola dell'Infanzia e Primaria
 INDIRIZZO: Fraz. San Martino
 PROPRIETÀ: Pubblico (Comune)
 CATEGORIA: Istruzione

DATA E ORA SOPRALLUOGO: 30/07/2024 16.10.56

ELEMENTO	SI, ACCESSIBILE	SI, NON ACCESSIBILE	NO	NOTE	VALORE
A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI in prossimità accesso					
A1 Parcheggio in linea (6,20 x 2 m); Parcheggio a pettine (3,20 x 5 m)	x				0
A2 Collegamento marciapiede con rampa complanare	x				0
A3 Segnaletica orizzontale a norma/ben visibile/gialla	x				0
A4 Segnaletica verticale a norma/ visibile	x				0
A5 Elementi aggiuntivi - accessibilità esterno edificio	x			Fermata mezzi pubblici, Insegna ben visibile ed accessibile, Elementi di seduta esterni e altri arredi, Mancanza di percorso per persone ipo-non vedenti.	1
B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO					
B1 ACCESSO ADEGUATO	x				0
B2 PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO E RACCORDATO		x		Soglia: 0,02m.	1
B3 Percorso accesso guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI			x		3
B4 PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO	x				0
B5 ASSENZA elementi sporgenti, fissi o mobili, dalla quota dei pavimenti	x				0
B6 ASSENZA barriere/ostacoli fissi o mobili	x				0
B7 ACC. RAMPa (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)	x			Accesso complanare	0
B8 Segnaletica adeguata			x		3
B9 Segnaletica persone IPO/NON VEDENTI			x		3
B10 Zona antistante/retrostante la porta di accesso	x				0
B11 Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE BASE)	x				0
B12 Porta d'ingresso adeguata (VETRATA)	x				0
B13 Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE)			x		3
B14 CAMPANELLO/CITOFONO raggiungibile	x				0
B15 CAMPANELLO per richiesta ASSISTENZA			x		3
C SPAZI E PERCORSI INTERNI					
C1 PAVIMENTAZIONE INTERNA	x				0
C2 FASCIA A PAVIMENTO			x	Non presente e non necessario.	0
C3 FRUIBILITA' PERCORSO garantita con la presenza di rampe			x		3
C4 SEGNALETICA informativa e di sicurezza			x		3
C5 SEGNALETICA persone IPO/NON VEDENTI			x		3
C6 CORRIDOI e percorsi adeguati	x				0
C7 Presenza guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali			x		3
C8 Presenza altri sistemi di ausilio per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali			x		3
C9 ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE	x				0
C10 PORTE INTERNE ADEGUATE	x				0
C11 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x				0
C12 INTERRUTTORI CON LED individuabili anche al buio			x		3
C13 SPORTELLI INFORMAZIONI			x		3
C14 RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI	x				0
D SERVIZI IGIENICI					
D1 PORTA SERVIZIO IGIENICO	x				0
D2 PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI	x				0
D3 PRESENZA DOCCIA ACCESSIBILE			x	Non presente e non necessario.	0
D4 ACCESSORI PRESENTI E FUNZIONANTI		x		Mancanza di specchio.	1
D5 BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO/NON VEDENTI	x				0
D6 PRESENZA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	x				0
D7 SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI			x		3
E COLLEGAMENTI VERTICALI					
E1 SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE		x		Ascensore in fase di installazione.	2
E2 ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI (adeguamento)		x		Ascensore in fase di installazione.	2
E3 ASCENSORE ACCESSORI		x		Ascensore in fase di installazione.	2
E4 ASCENSORE PER IPO/NON VEDENTE		x		Ascensore in fase di installazione.	2
E5 CORPO SCALA IDONEO	x				0
E6 CORRIMANO NEL CORPO SCALA	x				0
E7 ILLUMINAZIONE CORPO SCALA ADEGUATA	x				0
E8 PARAPETTI CONFORMI ALLA NORMA	x				0
E9 PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO/NON VEDENTI			x		3
TOTALE:					53

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-50] Accessibilità intermedia [51-100] Accessibilità scarsa [100-150]	Rilevanza	Rilevanza	
RILEVANZA:	Bassa	Alta	Bassa	
PRIORITÀ:	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	1	4	Accessibilità scarsa
		2	5	Accessibilità intermedia
		3	6	Accessibilità buona

**SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI EDILIZI**

Riferimenti Normativi: DPR 503/96 e DM 236/89

EDIFICIO:
INDIRIZZO:
PROPRIETÀ:
CATEGORIA:Scuola dell'Infanzia e Primaria
Fraz. Crociera di Barge
Pubblico (Comune)
Istruzione

DATA E ORA SOPRALLUOGO:

30/07/2024 16.27.28

ELEMENTO	SI, ACCESSIBILE	SI, NON ACCESSIBILE	NO	NOTE	VALORE
A PARCHEGGI RISERVATI ed ELEMENTI AGGIUNTIVI in prossimità accesso					
A1 Parcheggio in linea (6,20 x 2 m); Parcheggio a pettine (3,20 x 5 m)	x				0
A2 Collegamento marciapiede con rampa complanare	x				0
A3 Segnaletica orizzontale a norma/ben visibile/gialla	x				0
A4 Segnaletica verticale a norma/ visibile	x				0
A5 Elementi aggiuntivi - accessibilità esterno edificio	x			Fermata mezzi pubblici, Presenza ingresso separato per disabili motori, Mancanza di percorso per persone ipo-non vedenti.	2
B ACCESSO E PERCORSI DI ACCESSO					
B1 ACCESSO ADEGUATO	x				0
B2 PERCORSO DI ACCESSO ADEGUATO E RACCORDATO	x				0
B3 Percorso accesso guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI			x		3
B4 PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO	x			Cattivo stato di manutenzione.	1
B5 ASSENZA elementi sporgenti, fissi o mobili, dalla quota dei pavimenti		x		Zerbino.	1
B6 ASSENZA barriere/ostacoli fissi o mobili	x				0
B7 ACC. RAMPA (Dis. <= 50/320); ACC. MECCANISMI (Dis. >=320 cm)	x			Rampa	0
B8 Segnaletica adeguata			x		3
B9 Segnaletica persone IPO/NON VEDENTI			x		3
B10 Zona antistante/retrostante la porta di accesso	x				0
B11 Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE BASE)	x				0
B12 Porta d'ingresso adeguata (VETRATA)	x				0
B13 Porta d'ingresso adeguata (CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE)			x		3
B14 CAMPANELLO/CITOFONO raggiungibile		x		Altezza: 1,35m.	1
B15 CAMPANELLO per richiesta ASSISTENZA			x	Non presente e non necessario.	0
C SPAZI E PERCORSI INTERNI					
C1 PAVIMENTAZIONE INTERNA	x				0
C2 FASCIA A PAVIMENTO			x	Non presente e non necessario.	0
C3 FRUIBILITA' PERCORSO garantita con la presenza di rampe	x				0
C4 SEGNALETICA informativa e di sicurezza			x		3
C5 SEGNALETICA persone IPO/NON VEDENTI			x		3
C6 CORRIDOI e percorsi adeguati	x				0
C7 Presenza guida naturale/artificiale per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali			x		3
C8 Presenza altri sistemi di ausilio per IPO/NON VEDENTI e dis. sensoriali			x		3
C9 ARREDAMENTO, SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE	x				0
C10 PORTE INTERNE ADEGUATE	x				0
C11 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x				0
C12 INTERRUTTORI CON LED individuabili anche al buio			x		3
C13 SPORTELLO INFORMAZIONI			x		3
C14 RADIATORI, ESTINTORI, TELEFONI	x				0
D SERVIZI IGIENICI					
D1 PORTA SERVIZIO IGIENICO		x		Mancanza di serratura anti-malore.	1
D2 PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI	x				0
D3 PRESENZA DOCCIA ACCESSIBILE			x	Non presente e non necessario.	0
D4 ACCESSORI PRESENTI E FUNZIONANTI		x		Mancanza di campanello di emergenza.	1
D5 BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO/NON VEDENTI	x				0
D6 PRESENZA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	x				0
D7 SERVIZI SEGNALATI PER DISABILI SENSORIALI			x		3
E COLLEGAMENTI VERTICALI					
E1 SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			x	Non presente e non necessario. Diversi livelli con accessi indipendenti.	0
E2 ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI (adeguamento)			x	Non presente e non necessario. Diversi livelli con accessi indipendenti.	0
E3 ASCENSORE ACCESSORI			x	Non presente e non necessario. Diversi livelli con accessi indipendenti.	0
E4 ASCENSORE PER IPO/NON VEDENTE			x	Non presente e non necessario. Diversi livelli con accessi indipendenti.	0
E5 CORPO SCALA IDONEO	x				0
E6 CORRIMANO NEL CORPO SCALA	x				0
E7 ILLUMINAZIONE CORPO SCALA ADEGUATA	x				0
E8 PARAPETTI CONFORMI ALLA NORMA	x				0
E9 PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO/NON VEDENTI			x		3
TOTALE:					43

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-50] Accessibilità intermedia [51-100] Accessibilità scarsa [100-150]		
RILEVANZA:	Bassa Alta	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa
PRIORITÀ:	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	1 2 3	4 5 6 Accessibilità scarsa Accessibilità intermedia Accessibilità buona